


CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze - Sottosezione di Pontassieve "Romano Pini"
Manutenzione sentieri - Dettaglio Interventi Manutenzione

Sentiero N. 00 – Alberaccio-Valico Aceraia (Monte Giovi-Scopeti)



Il sentiero 00 inizia da Vetta Le Croci, sale a Monte Giovi e scende a Scopeti. La Sottosezione di Pontassieve cura la manutenzione del tratto **Alberaccio – Valico di Aceraia**. Nei **rimanenti tratti** la manutenzione è fatta direttamente dalla Sezione di Firenze.

Data	Intervento
08/06/2024	RIMOZIONE RAMAGLIE
08/06/2024	SFRASCATURA MANUALE
08/06/2024	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
08/06/2024	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
08/06/2024	RIMOZIONE ALBERI CADUTI CON MOTOSEGA
25/04/2024	RIMOZIONE RAMAGLIE
25/04/2024	SFRASCATURA MANUALE
25/04/2024	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
03/02/2024	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
30/01/2024	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
28/01/2024	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
25/01/2024	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
14/11/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
14/11/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
23/07/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
21/06/2023	RIMOZIONE RAMAGLIE
21/06/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
21/06/2023	SFRASCATURA MANUALE
10/06/2023	SFRASCATURA MANUALE
10/06/2023	SEGNALETICA VERTICALE
18/05/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
29/03/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
04/03/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
19/02/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
08/10/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
10/09/2022	SFRASCATURA MANUALE
10/09/2022	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
06/09/2022	SEGNAVIA
06/09/2022	SFRASCATURA MANUALE
06/06/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
01/06/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
16/05/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
24/01/2022	SEGNALETICA VERTICALE
15/01/2022	SFRASCATURA MANUALE