

## CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Firenze - Sottosezione di Pontassieve "Romano Pini"  
Manutenzione sentieri - Dettaglio Interventi Manutenzione

### Sentiero N. 5A – Sentiero 5 – Sentiero 2

Data	Intervento
23/05/2024	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
08/05/2024	RIMOZIONE RAMAGLIE
08/05/2024	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
08/05/2024	RIMOZIONE ALBERI CADUTI CON MOTOSEGA
30/01/2024	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
30/01/2024	RIMOZIONE RAMAGLIE
25/11/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
26/09/2023	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
03/06/2023	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
03/06/2023	MANUTENZIONE BURRAIE
18/05/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
11/03/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
11/03/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI CON MOTOSEGA
19/02/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
14/01/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
14/01/2023	RIMOZIONE RAMAGLIE
14/01/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI CON MOTOSEGA
22/09/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
05/08/2022	APPLICAZIONE IMPREGNANTE TAVOLI
02/08/2022	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
05/10/2017	SEGNAVIA