

## **CLUB ALPINO ITALIANO**

**Sezione di Firenze - Sottosezione di Pontassieve "Romano Pini"**  
**Manutenzione sentieri - Dettaglio Interventi Manutenzione**

### **Sentiero N. 14 – Molino Uscioli – Colognole**

Il sentiero 14 collega Dicomano a Molino Uscioli. La Sottosezione di Pontassieve cura la manutenzione del tratto Molino Uscioli-Colognole. Nel tratto Dicomano-Colognole la manutenzione è fatta direttamente dalla sezione di Firenze.

<b>Data</b>	<b>Intervento</b>
14/02/2024	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
14/02/2024	RIMOZIONE RAMAGLIE
14/02/2024	SFRASCATURA MANUALE
23/07/2022	SEGNAVIA
27/01/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
20/08/2020	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
20/08/2020	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO